

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель технического директора

АО «Сухоложский огнеупорный завод»

 Н.Б. Чураков

«16» января 2026 г.

План мероприятий по улучшению условий труда на АО «Сухоложский огнеупорный завод»

П.Н	Структурное подразделение наименование рабочего места	численность		Наименование производственного фактора	ПДК/ПДК	Результат измерений	Мероприятия по приведению состояния условий труда в соответствии с санитарными нормами	Срок выполнения мероприятия	Лицо ответственное за выполнение мероприятия
		всего	в т.ч. жен						
1	Машинист мельниц (глины)	10	0	Шум	80 дБА	85 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	Начальник ПУ ОП Начальник ОУП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
				Тяжесть трудового процесса Рабочая поза стоя	До 60%	60	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	
2	Машинист мельниц (порошки)	1	0	Силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты, в том числе: глина, в т.ч. высокоглинистая огнеупорная, цемент, оливин, апатит, шамот коалиновыйФА	8 мг/м ³	8.2573 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	Начальник ПУ ОП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ

				Шум	80 дБА	86 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	
3	Машинист мельниц (порошки, КПО, линия л/в)	10	0	Кремнийсодержащие аэрозоли: - с содержанием кристаллического диоксида кремнияК - с содержанием аморфного диоксида кремния в виде аэрозоля дезинтеграции и конденсации - кремний карбид, кремний нитрид, волокнистый карбид кремнияФА	4 мг/м ³	7.66 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	Начальник ПУ ОП Начальник ОУП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
				Шум	80 дБА	86 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	
				Тяжесть трудового процесса Рабочая поза стоя	До 60%	70	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	
4	Машинист мельниц с и.о. водителя погрузчика (порошки, КПО)	3	0	Силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты, в том числе: глина, в т.ч. высокоглинистая огнеупорная, цемент, оливин, апатит, шамот коалиновыйФА	8 мг/м ³	9.58 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	Начальник ПУ ОП Начальник ОУП Начальник ОМТС Начальник

5	Машинист мельниц (ШДО, ШПО)	21	21	Шум	80 дБА	82.5 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	ООТ ПЭБ
				Тяжесть трудового процесса Рабочая поза стоя	До 60%	70	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	
				Силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты, в том числе: глина, в т.ч. высокоглинистая огнеупорная, цемент, оливин, апатит, шамот коалиновыйФА	8 мг/м ³	8.75 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	Начальник ПУ ОП Начальник ОУП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
				Шум	80 дБА	82.3 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	
6	Машинист крана (крановщи к)	3	3	Тяжесть трудового процесса Рабочая поза стоя	До 60%	70	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	Начальник ПУ ОП Начальник ОУП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
				Шум	80 дБА	81 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	
				Тяжесть трудового процесса Неудобная рабочая поза	До 25%	30	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	

7	Машинист мельниц 4 р. (каникуляр ный период)	1	0	Кремнийсодержащие аэрозоли: - с содержанием кристаллического диоксида кремнияК - с содержанием аморфного диоксида кремния в виде аэрозоля дезинтеграции и конденсации - кремний карбид, кремний нитрид, волокнистый карбид кремнияФА	4 мг/м ³	7.45 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	Начальник ПУ ОП Начальник ОУП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
				Шум	80 дБА	82.3 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	
				Тяжесть трудового процесса Рабочая поза стоя	До 60%	70	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	
8	Слесарь- ремонтник (дежурный)	3	0	Шум	80 дБА	84 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	Начальник ПУ ОП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
9	Слесарь- ремонтник (КПНО)	1	0	Тяжесть трудового процесса Подъем и перемещение тяжести	До 30	30	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	Начальник ПУ ОП Начальник ОУП Начальник ОМТС Начальник

									ООТ ПЭБ
10	Слесарь-ремонтник РМС 5 разряд	7	0	Шум	80 дБА	84 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	Начальник ПУ ОП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
11	Слесарь-ремонтник РМС 6 разряд	2	0	Шум	80 дБА	88.3 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	Начальник ПУ ОП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
12	Слесарь-ремонтник (ГПМ)	1	0	Тяжесть трудового процесса Рабочая поза стоя	До 60%	60	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	Начальник ПУ ОП Начальник ОУП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
13	Электрогаз осварщик 7 разряда	1	0	Углерода оксид	5 мг/м ³	14 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	Начальник ПУ ОП Начальник ОУП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
				Оксиды азота	0.4 мг/м ³	3.8 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты	постоянно	

							органов дыхания		
				Шум	80 дБА	82.6 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	
				Ультрафиолетовое излучение	1 Вт/м ²	1.988 Вт/м ²	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов зрения	постоянно	
				Тяжесть трудового процесса Рабочая поза стоя	До 60%	70	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	
14	Электрогаз осварщик 5-6 разряд	2	0	Марганец в сварочных аэрозолях при его содержании до 20%	0.2 мг/м ³	0.2426 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	Начальник ПУ ОП Начальник ОУП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
				Шум	80 дБА	85 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	
				Ультрафиолетовое излучение	1 Вт/м ²	1.7 Вт/м ²	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов зрения	постоянно	

				Тяжесть трудового процесса Неудобная рабочая поза	До 25%	35	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	
15	Слесарь-ремонтник 3 разряда РМС	1	0	Шум	80 дБА	84.7 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	ПУ ОП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
16	Слесарь-ремонтник (обслуживание и ремонт систем пылеулавливания)	1	0	Силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты, в том числе: глина, в т.ч. высокоглинистая огнеупорная, цемент, оливин, апатит, шамот коалиновый ФА	8 мг/м ³	3.984 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	Начальник ПУ ОП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
				Электрокорунд	6 мг/м ³	0.03 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	
				Железо	10 мг/м ³	0.01 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	
				Кремнийсодержащие аэрозоли: - с содержанием кристаллического диоксида кремния К - с содержанием аморфного диоксида кремния в виде	4 мг/м ³	2.044 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	

				аэрозоля дезинтеграции и конденсации - кремний карбид, кремний нитрид, волокнистый карбид кремнияФА					
				Шум	80 дБА	85 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	
17	Слесарь-ремонтник с и.о. тракториста 6 разряда	1	0	Силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты, в том числе: глина, в т.ч. высокоглинистая огнеупорная, цемент, оливин, апатит, шамот коалиновыйФА	8 мг/м ³	8.46 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	Начальник ПУ ОП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
				Шум	80 дБА	82.4 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	
18	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (дежурный)	3	0	Шум	80 дБА	84 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	Начальник ПУ ОП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ

19	Слесарь-ремонтник 5 разряда РЭС	1	0	Шум	80 дБА	84 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	Начальник ПУ ОП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
20	Слесарь-ремонтник 6 разряда РЭС	1	0	Шум	80 дБА	84 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	Начальник ПУ ОП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
21	Электрогазосварщик 6 разряда РЭС	1	0	Марганец в сварочных аэрозолях при его содержании до 20%	0.2 мг/м ³	0.2126 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	Начальник ПУ ОП Начальник ОУП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
				Шум	80 дБА	84 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	
				Ультрафиолетовое излучение	1 Вт/м ²	1.7 Вт/м ²	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов зрения	постоянно	
				Тяжесть трудового процесса Неудобная рабочая поза	До 25%	35	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	

22	Электрогаз осварщик 7 разряда РЭС	1	0	Марганец в сварочных аэрозолях при его содержании до 20%	0.2 мг/м ³	0.19 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	Начальник ПУ ОП Начальник ОУП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
				Шум	80 дБА	89.6 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	
				Ультрафиолетовое излучение	1 Вт/м ²	2.057 Вт/м ²	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов зрения	постоянно	
				Тяжесть трудового процесса Рабочая поза стоя	До 60%	70	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	
23	Электрогаз осварщик 3 разряда РМС	1	0	Марганец в сварочных аэрозолях при его содержании до 20%	0.2 мг/м ³	0.21 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	Начальник ПУ ОП Начальник ОУП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
				Шум	80 дБА	82.2 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	
				Ультрафиолетовое излучение	1 Вт/м ²	1.988 Вт/м ²	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов зрения	постоянно	

				Тяжесть трудового процесса Рабочая поза стоя	До 60%	70	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	
24	Электромотер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3	0	Шум	80 дБА	84 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	Начальник ПУ ОП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
25	Электромотер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (КПНО)	1	0	Тяжесть трудового процесса Рабочая поза стоя	До 60%	60	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	Начальник ПУ ОП Начальник ОУП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
26	Электромотер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда	1	0	Шум	80 дБА	74.3 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	Начальник ПУ ОП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
27	Транспортёрщик (занятый на перевозке сырья, порошков,	1	1	Шум	80 дБА	83 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	Начальник ПУ ОП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ

	массы и полуфабрикатов)								
28	Начальник участка (помольного)	1	0	Шум	80 дБА	81 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	Начальник ПУ ОП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
29	Старший мастер (помольного участка)	2	0	Шум	80 дБА	81 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	Начальник ПУ ОП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
30	Мастер (помольного участка)	2	2	Шум	80 дБА	82.7 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	Начальник ПУ ОП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
31	Энергетик участка (помольного)	1	0	Шум	80 дБА	81 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	Начальник ПУ ОП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
31	Механик участка (помольного)	1	0	Шум	80 дБА	81 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты	постоянно	Начальник ПУ ОП Начальник ОМТС

							органов слуха		Начальник ООТ ПЭБ
32	Начальник участка (формовоч но- обжиговог о)	1	0	Шум	80 дБА	82 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	Начальник ФООУ ОП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
33	Старший мастер (формовоч ного участка)	2	1	Шум	80 дБА	83 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	Начальник ФООУ ОП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
34	Старший мастер (обжиговог о участка)	1	0	Шум	80 дБА	81 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	Начальник ФООУ ОП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
35	Мастер (сортировк и)	1	1	Шум	80 дБА	82 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	Начальник ФООУ ОП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
36	Мастер (формовоч но- обжиговог	9	4	Шум	80 дБА	85 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты	постоянно	Начальник ФООУ ОП Начальник ОМТС

	о участка)						органов слуха		Начальник ООТ ПЭБ
37	Старший энергетик участка	1	0	Шум	80 дБА	81 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	Начальник ФООУ ОП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
38	Энергетик участка (формовочного обжигового)	1	0	Шум	80 дБА	83 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	Начальник ФООУ ОП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
39	Механик участка (формовочного обжигового)	3	0	Шум	80 дБА	82 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	Начальник ФООУ ОП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
40	Прессовщики огнеупорных изделий (4-5 разряда) (п/с, пластическое)	40	34	Силикатсодержащие пыли, силикаты, алумосиликаты, в том числе: глина, в т.ч. высокоглинистая огнеупорная, цемент, оливин, апатит, шамот коалиновыйФА	8 мг/м ³	9.14 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	Начальник ФООУ ОП Начальник ОУП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
				Шум	80 дБА	84.8 дБА	Использовать сертифицированные средства	постоянно	

							индивидуальной защиты органов слуха		
				Тяжесть трудового процесса Рабочая поза стоя	До 60%	70	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	
41	Прессовщи к огнеупорных изделий с и.о. водителя погрузчика (ФУ)	4	0	Шум	80 дБА	86 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	Начальник ФОУ ОП Начальник ОУП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
				Тяжесть трудового процесса Рабочая поза стоя	До 60%	70	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	
42	Прессовщи к огнеупорных изделий 6 разряда (рк п/с)	4	0	Шум	80 дБА	86 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	Начальник ФОУ ОП Начальник ОУП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
				Тяжесть трудового процесса Рабочая поза стоя	До 60%	80	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	
43	Прессовщи к огнеупорных изделий (каникулярный период, п/с,	1	0	Силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты, в том числе: глина, в т.ч. высокоглинистая огнеупорная, цемент, оливин, апатит, шамот коалиновыйФА	8 мг/м ³	8.28 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	Начальник ФОУ ОП Начальник ОУП Начальник ОМТС Начальник

	пластическ ое)			Шум	80 дБА	83.5 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	ООТ ПЭБ
				Тяжесть трудового процесса Рабочая поза стоя	До 60%	80	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	
44	Машинист пневмотра нспорта ФОУ ОП	4	0	Шум	80 дБА	82 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	Начальник ФОУ ОП Начальник ОУП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
				Тяжесть трудового процесса Рабочая поза стоя	До 60%	70	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	
45	Обжигаль щик на печах	9	0	Углерод оксид	20 мг/м ³	<10 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	Начальник ФОУ ОП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
				Азота оксиды	5 мг/м ³	3.1 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	
				Шум	80 дБА	81 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	

46	Машинист электролафета с и.о. сушильщика 4 разряда (обжиговой участок)	27	19	Параметры нагревающего микроклимата Температура воздуха	15-22 °С	28.6 °С	Организовать рациональный режим труда и отдыха		Начальник ФООУ ОП Начальник ОУП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
				Шум	80 дБА	82.1 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	
				Углерод оксид	20 мг/м ³	<5.8 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	
				Азота оксиды	5 мг/м ³	6.3 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	
				Тяжесть трудового процесса Рабочая поза стоя	До 60%	70	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	
47	Прессовщики к огнеупорных изделий 4 разряда	6	0	Шум	80 дБА	84 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	Начальник ФООУ ОП Начальник ОУП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
				Тяжесть трудового процесса Рабочая поза стоя	До 60%	70	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	
48	Прессовщики к огнеупорных изделий	3	0	Силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты, в том числе: тальк,	1 мг/м ³	1.62 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты	постоянно	Начальник ФООУ ОП Начальник ОУП

	5 разряда (ОУ)			талькопородные пыли, цеолиты, бокситы, нефелиновые сиениты, дистенсиллиманиты, слюды (флагопит, мусковит), дуниты, известняки, бариты, инфузорная земля, туфы, пемзы, перлит, искусственные минеральные волокна (стекловолокноФА, стекловатаФА, вата минеральнаяФА и шлаковаяФА), пыль стеклаФА и стеклянных строительных материаловФА			органов дыхания		Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
				Шум	80 дБА	84 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	
				Тяжесть трудового процесса Рабочая поза стоя	До 60%	70	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	
49	Прессовщи к огнеупорн ых изделий с и.о. водителя погрузчика	3	0	Кремнийсодержащие аэрозоли: - с содержанием кристаллического диоксида кремнияК - с содержанием аморфного диоксида кремния в виде аэрозоля дезинтеграции и	4 мг/м ³	2.89 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	Начальник ФОУ ОП Начальник ОУП Начальник ОМТС Начальник

	(ОУ)			конденсации - кремний карбид, кремний нитрид, волокнистый карбид кремнияФА					ООТ ПЭБ
				Шум	80 дБА	82.5 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	
				Тяжесть трудового процесса Рабочая поза стоя	До 60%	70	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	
50	Оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата	3	0	БензолКР и его производные: (толуолР (метилбензол), ксилолР (диметилбензол), стирол (этиленбензол) и прочие), гидроксibenзолР (фенол) и его производные, крезол в том числе:	50 мг/м ³	36 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	Начальник ФООУ ОП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
				Шум	80 дБА	82.3 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	
51	Сортировщик полуфабриката и изделий (с и.о. шлифовщика-резчика)	31	18	Шум	80 дБА	85 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	Начальник ФООУ ОП Начальник ОУП Начальник ОМТС Начальник
				Тяжесть трудового процесса Рабочая поза стоя	До 60%	80	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	

	огнеупорных изделий 4-5 разряда)			Силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты, в том числе: тальк, талькопородные пыли, цеолиты, бокситы, нефелиновые сиениты, дистенсиллиманиты, слюды (флагопит, мусковит), дуниты, известняки, бариты, инфузорная земля, туфы, пемзы, перлит, искусственные минеральные волокна (стекловолокноФА, стекловатаФА, вата минеральнаяФА и шлаковаяФА), пыль стеклаФА и стеклянных строительных материаловФА	1 мг/м ³	1.19 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	ООТ ПЭБ
52	Сортировщик полуфабриката и изделий 6 разряда	1	1	Шум	80 дБА	80.2 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	Начальник ФООУ ОП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
53	Сортировщик полуфабриката и изделий 5	4	4	Шум	80 дБА	80.7 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	Начальник ФООУ ОП Начальник ОМТС Начальник

	разряда								ООТ ПЭБ
54	Водитель погрузчика (сортировка)	6	0	Шум	80 дБА	82 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	Начальник ФООУ ОП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
55	Огнеупорщик	5	0	Шум	80 дБА	82 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	Начальник ФООУ ОП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
56	Слесарь-ремонтник (дежурный, ФУ) РМС	9	0	Шум	80 дБА	82 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	Начальник ФООУ ОП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
57	Слесарь-ремонтник (дежурный, ОУ) РМС	8	0	Шум	80 дБА	81 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	Начальник ФООУ ОП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
				Тяжесть трудового процесса Рабочая поза стоя	До 60%	70	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	
58	Электросварщик ручной	4	0	Ультрафиолетовое излучение	1 Вт/м ²	1.5 Вт/м ²	Использовать сертифицированные средства	постоянно	Начальник ФООУ ОП Начальник

	сварки с и.о. газорезчик а (дежурный, ФУ)						индивидуальной защиты органов зрения		ОУП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
				Тяжесть трудового процесса	До 25%	30	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	
				Неудобная рабочая поза					
				Марганец в сварочных аэрозолях при его содержании до 20%	0.2 мг/м ³	0.288 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	
				Шум	80 дБА	85 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	
59	Слесарь- ремонтник (ФУ) РМС	15	0	Шум	80 дБА	82 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	Начальник ФОУ ОП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
60	Слесарь- ремонтник (ОУ) РМС	9	0	Шум	80 дБА	81 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	Начальник ФОУ ОП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
61	Слесарь- ремонтник с и.о. водителя	1	0	Шум	80 дБА	81.5 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты	постоянно	Начальник ФОУ ОП Начальник ОУП

	погрузчика						органов слуха		Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
				Тяжесть трудового процесса Рабочая поза стоя	До 60%	70	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	
62	Слесарь-ремонтник с и.о. токаря	1	0	Шум	80 дБА	81 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	Начальник ФОУ ОП Начальник ОУП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
				Тяжесть трудового процесса Рабочая поза стоя	До 60%	70	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	
63	Электросварщик ручной сварки с и.о. газорезчик а РМС ФОУ	6	0	Ультрафиолетовое излучение	1 Вт/м ²	1.7 Вт/м ²	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов зрения	постоянно	Начальник ФОУ ОП Начальник ОУП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
				Тяжесть трудового процесса Неудобная рабочая поза	До 25%	30	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	
				Марганец в сварочных аэрозолях при его содержании до 20%	0.2 мг/м ³	0.294 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	
				Шум	80 дБА	85 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	

64	Электросварщик ручной сварки с и.о. газорезчик а 3 разряда	6	0	Ультрафиолетовое излучение	1 Вт/м ²	1.5 Вт/м ²	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов зрения	постоянно	Начальник ФОУ ОП Начальник ОУП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
				Тяжесть трудового процесса Неудобная рабочая поза	До 25%	30	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	
				Марганец в сварочных аэрозолях при его содержании до 20%	0.2 мг/м ³	0.186 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	
				Углерод оксид	20 мг/м ³	<10 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	
				Азота оксиды	5 мг/м ³	<2.5 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	
				Шум	80 дБА	83 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	
65	Слесарь-ремонтник (ФУ) 3 разряда	1	0	Шум	80 дБА	74.3 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	Начальник ФОУ ОП Начальник ОУП Начальник

									ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
66	Электромотер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (дежурный, ФУ)	2	0	Шум	80 дБА	82 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	Начальник ФООУ ОП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
67	Электромотер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (дежурный, ОУ)	3	0	Шум	80 дБА	82 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	Начальник ФООУ ОП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
68	Электромотер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 7 разряда (ФУ, РЭС)	1	0	Шум	80 дБА	82.9 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	Начальник ФООУ ОП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
69	Электромотер по ремонту и	1	0	Шум	80 дБА	82.4 дБА	Использовать сертифицированные средства	постоянно	Начальник ФООУ ОП Начальник

	обслуживанию электрооборудования 7 разряда (ОУ, РЭС)						индивидуальной защиты органов слуха		ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
70	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (ФУ)	3	0	Шум	80 дБА	82 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	Начальник ФОУ ОП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
71	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (ОУ)	5	0	Шум	80 дБА	82 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	Начальник ФОУ ОП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
72	Слесарь-ремонтник (ОУ) РЭС	1	0	Шум	80 дБА	81 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	Начальник ФОУ ОП Начальник ОУП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
				Тяжесть трудового процесса Рабочая поза стоя	До 60%	70	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	

73	Слесарь-ремонтник (ФУ) РЭС	1	0	Шум	80 дБА	82 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	Начальник ФОУ ОП Начальник ОУП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
74	Электросварщик ручной сварки с и.о. газорезчика РЭС	1	0	Ультрафиолетовое излучение	1 Вт/м ²	1.5 Вт/м ²	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов зрения	постоянно	Начальник ФОУ ОП Начальник ОУП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
				Тяжесть трудового процесса Неудобная рабочая поза	До 25%	30	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	
				Марганец в сварочных аэрозолях при его содержании до 20%	0.2 мг/м ³	0.186 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	
				Углерод оксид	20 мг/м ³	<10 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	
				Азота оксиды	5 мг/м ³	<2.5 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	

				Шум	80 дБА	83 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	
75	Электрооборудование по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряд (ФУ)	1	0	Шум	80 дБА	84.5 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	Начальник ФООУ ОП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
76	Транспортировщик (по перевозке сырья, порошков, массы и пр.) (ЭДП)	3	0	Шум	80 дБА	82 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	Начальник УСВ ОП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
77	Транспортировщик ЦФЛ	1	0	Силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты, в том числе: стекловолокно	1 мг/м ³	1.28 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	Начальник УСВ ОП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
78	Транспортировщик 5 разряда (по перевозке сырья,	1	0	Силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты, в том числе: стекловолокно	1 мг/м ³	1.69 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	Начальник УСВ ОП Начальник ОМТС Начальник

	порошков, массы и пр. ЦФЛ2)								ООТ ПЭБ
79	Шихтовщик (ЭДП)	2	0	Шум	80 дБА	91 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	Начальник УСВ ОП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
				Силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты, в том числе: стекловолокно	1 мг/м ³	1.8105 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	
80	Шихтовщик (ЦФЛ2)	2	0	Шум	80 дБА	88.5 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	Начальник УСВ ОП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
				Силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты, в том числе: стекловолокно	1 мг/м ³	1.56 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	
81	Шихтовщик 5 разряда (плиты)	4	4	Силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты, в том числе: стекловолокно	1 мг/м ³	1.37 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	Начальник УСВ ОП Начальник ОУП Начальник ОМТС Начальник
				Тяжесть трудового процесса Рабочая поза стоя	До 60%	82	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	

				Шум	80 дБА	80.8 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	ООТ ПЭБ
82	Оператор получения стекловолокну каолинового состава 6 р. (ЦФЛ)	5	0	Шум	80 дБА	85.4 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	Начальник УСВ ОП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
83	Оператор получения стекловолокну каолинового состава 6 р. (ЦФЛ2)	4	0	Шум	80 дБА	85.4 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	Начальник УСВ ОП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
				Силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты, в том числе: стекловолокно	1 мг/м ³	1.50 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	
84	Оператор получения стекловолокну каолинового состава 6 р. (ЭДП)	6	0	Шум	80 дБА	85.1 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	Начальник УСВ ОП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
				Силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты, в том числе: стекловолокно	1 мг/м ³	1.30 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	

85	Оператор получения стекловолокну каолинового состава 5 р. (ЦФЛ)	5	0	Шум	80 дБА	81.9 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	Начальник УСВ ОП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
86	Оператор получения стекловолокну каолинового состава 5 р. (ЦФЛ2)	2	0	Шум	80 дБА	83 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	Начальник УСВ ОП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
87	Оператор получения стекловолокну каолинового состава 5 р. (ЭДП)	5	0	Шум	80 дБА	85.9 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	Начальник УСВ ОП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
				Силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты, в том числе: стекловолокно	1 мг/м ³	1.45 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	
88	Плавильщик стекловолокну 5 разряда (ЦФЛ2)	4	0	Шум	80 дБА	85.4 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	Начальник УСВ ОП Начальник ОУП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
				Параметры нагревающего микроклимата Температура воздуха	15-22 °С	25.6 °С	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	

89	Плавильщи к стекловоло кна 5 разряда (ЭДП)	4	0	Шум	80 дБА	85.1 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	Начальник УСВ ОП Начальник ОУП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
				Параметры нагревающего микроклимата Температура воздуха	15-22 °С	25.8°С	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	
				Силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты, в том числе: стекловолокно	1 мг/м ³	1.04 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	
90	Плавильщи к стекловоло кна 5 разряда (ЦФЛ)	5	0	Шум	80 дБА	85.4 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	Начальник УСВ ОП Начальник ОУП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
				Параметры нагревающего микроклимата Температура воздуха	15-22 °С	25.4°С	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	
91	Резчик стекловоло книстых и стеклоплас тиковых материалов с и.о. транспорти ровщика (ЭДП, ЦФЛ)	12	0	Силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты, в том числе: стекловолокно	1 мг/м ³	1.13 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	Начальник УСВ ОП Начальник ОУП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
				Тяжесть трудового процесса Рабочая поза стоя	До 60%	70	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	

92	Резчик стекловоло книстых и стеклоплас тиковых материалов с и.о. транспорти ровщика (ЭДП, ЦФЛ) (каникуляр ный период)	1	0	Силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты, в том числе: стекловолокно	1 мг/м ³	1.16 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	Начальник УСВ ОП Начальник ОУП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
				Тяжесть трудового процесса Рабочая поза стоя	До 60%	70	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	
93	Транспорт ировщик (выполнен ие погрузочно - разгрузочн ых работ, в т.ч. в автотрансп орт)	3	0	Силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты, в том числе: стекловолокно	1 мг/м ³	0.2235 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	Начальник УСВ ОП Начальник ОУП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
				Силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты, в том числе: глина, шамот, цемент	8 мг/м ³	6.314 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	
				Тяжесть трудового процесса Рабочая поза стоя	До 60%	65	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	
94	Аппаратчи к обработки 5 разряда (плиты,	31	0	Шум	80 дБА	85.1 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	Начальник УСВ ОП Начальник ОУП Начальник

	изделия)			Тяжесть трудового процесса Рабочая поза стоя	До 60%	70	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
				Силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты, в том числе: стекловолокно	1 мг/м ³	1.43 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	
				Формальдегид	0.5 мг/м ³	0.40 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	
				Гидроксibenзол (фенол)	0.3 мг/м ³	0.32 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	
				Углерод оксид	5 мг/м ³	<10 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	
				Азота оксид	0.4 мг/м ³	<2.5 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	
				Пыль	0.6 мг/м ³	2 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	Начальник УСВ ОП Начальник ОУП Начальник
95	Аппаратчик к обработки 6 разряда	1	0						

				Шум	80 дБА	82.1 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
				Тяжесть трудового процесса Рабочая поза стоя	До 60%	70	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	
				Формальдегид	0.5 мг/м ³	0.61 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	
				Гидроксibenзол (фенол)	0.3 мг/м ³	0.02 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	
96	Аппаратчи к обработки 7 разряда	1	0	Формальдегид	0.5 мг/м ³	0.60 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	Начальник УСВ ОП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
				Гидроксibenзол (фенол)	0.3 мг/м ³	0.315 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	
				Силикатсодержащие пыли, силикаты, алумосиликаты, в том числе: стекловолокно	1 мг/м ³	1.458 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	

97	Слесарь-ремонтник (дежурный) ЦФЛ	4	0	Силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты, в том числе: стекловолокно	1 мг/м ³	1.26 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	Начальник УСВ ОП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
				Электрокорунд	6 мг/м ³	0.03 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	
				Шум	80 дБА	82.5 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	
98	Слесарь-ремонтник (ЦФЛ, ЦСВ, ЦФЛ2)	13	0	Шум	80 дБА	84 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	Начальник УСВ ОП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
				Электрокорунд	6 мг/м ³	0.01 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	
				Кремнийсодержащие аэрозоли: - с содержанием кристаллического диоксида кремния К - с содержанием аморфного диоксида кремния в виде аэрозоля дезинтеграции и конденсации - кремний	4 мг/м ³	0.021 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	

99	Электрогаз осварщик (ЦФЛ, УСВ, ЦФЛ2)	2	0	карбид, кремний нитрид, волокнистый карбид кремнияФА					
				Железо	10 мг/м ³	0.01 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	
				Силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты, в том числе: стекловолокно	1 мг/м ³	1.4678 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	
				Силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты, в том числе: стекловолокно	1 мг/м ³	1.127 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	Начальник УСВ ОП Начальник ОУП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
				диЖелезо триоксид	6 мг/м ³	1.18 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	
				Ультрафиолетовое излучение	1 Вт/м ²	1.8 Вт/м ²	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов зрения	постоянно	
				Тяжесть трудового процесса Неудобная рабочая поза	До 25%	30	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	

				Шум	80 дБА	82 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	
				Марганец в сварочных аэрозолях при его содержании до 20%	0.2 мг/м ³	0.132 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	
				Озон	0.1 мг/м ³	0.052 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	
				Углерод оксид	20 мг/м ³	<10 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	
				Азота оксиды	5 мг/м ³	<2.5 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	
100	Электросварщик ручной сварки	1	0	Ультрафиолетовое излучение	1 Вт/м ²	1.8 Вт/м ²	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов зрения	постоянно	Начальник УСВ ОП Начальник ОУП Начальник ОМТС Начальник
				Тяжесть трудового процесса Неудобная рабочая поза	До 25%	30	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	

				Шум	80 дБА	82 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	ООТ ПЭБ
				Марганец в сварочных аэрозолях при его содержании до 20%	0.2 мг/м ³	0.106 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	
				Озон	0.1 мг/м ³	0.051 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	
				Углерод оксид	20 мг/м ³	<10 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	
				Азота оксиды	5 мг/м ³	<2.5 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	
				Силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты, в том числе: стекловолокно	1 мг/м ³	1.1675 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	
				диЖелезо триоксид	6 мг/м ³	0.95 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства	постоянно	

							индивидуальной защиты органов дыхания		
101	Слесарь-ремонтник (вентиляция и аспирация)	1	0	Шум	80 дБА	86 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	Начальник УСВ ОП Начальник ОУП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
				Электрокорунд	6 мг/м ³	0.01 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	
				Кремнийсодержащие аэрозоли: - с содержанием кристаллического диоксида кремния К - с содержанием аморфного диоксида кремния в виде аэрозоля дезинтеграции и конденсации - кремний карбид, кремний нитрид, волокнистый карбид кремния ФА	4 мг/м ³	0.021 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	
				Железо	10 мг/м ³	0.01 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	
				Силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты, в том числе: стекловолокно	1 мг/м ³	1.2345 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты	постоянно	

							органов дыхания		
102	Электросварщик ручной сварки (с и.о. газорезчика)	1	0	Ультрафиолетовое излучение	1 Вт/м ²	1.8 Вт/м ²	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов зрения	постоянно	Начальник УСВ ОП Начальник ОУП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
				Тяжесть трудового процесса Неудобная рабочая поза	До 25%	30	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	
				Шум	80 дБА	82 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	
				Марганец в сварочных аэрозолях при его содержании до 20%	0.2 мг/м ³	0.106 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	
				Озон	0.1 мг/м ³	0.051 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	
				Углерод оксид	20 мг/м ³	<10 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	

103	Электромотер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (ЦФЛ, УСВ, ЦФЛ2)	10	0	Азота оксиды	5 мг/м ³	<2.5 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	
				Силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты, в том числе: стекловолокно	1 мг/м ³	1.2075 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	
				диЖелезо триоксид	6 мг/м ³	0.95 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	
				Шум	80 дБА	82 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	Начальник УСВ ОП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
				Электрокорунд	6 мг/м ³	0.01 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	
				Кремнийсодержащие аэрозоли: - с содержанием кристаллического диоксида кремнияК - с содержанием аморфного диоксида кремния в виде аэрозоля дезинтеграции и конденсации - кремний	4 мг/м ³	0.021 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	

104	Слесарь-ремонтник (РЭС)	1	0	карбид, кремний нитрид, волокнистый карбид кремнияФА					Начальник УСВ ОП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
				Железо	10 мг/м ³	0.01 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	
				Силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты, в том числе: стекловолокно	1 мг/м ³	1.3685 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	
				Шум	80 дБА	92.7 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	
				Силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты, в том числе: стекловолокно	1 мг/м ³	1.07 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	
				Электрокорунд	6 мг/м ³	<1.020 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	
				Кремнийсодержащие аэрозоли: - с содержанием кристаллического диоксида кремнияК - с содержанием аморфного	4 мг/м ³	0.04 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	

				диоксида кремния в виде аэрозоля дезинтеграции и конденсации - кремний карбид, кремний нитрид, волокнистый карбид кремнияФА					
				Железо	10 мг/м ³	< 0.10 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	
105	Электросварщик ручной сварки	1	0	Тяжесть трудового процесса Неудобная рабочая поза	До 25%	30	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	Начальник УСВ ОП Начальник ОУП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
				Шум	80 дБА	83 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	
				Ультрафиолетовое излучение	1 Вт/м ²	1.8 Вт/м ²	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов зрения	постоянно	
				Марганец в сварочных аэрозолях при его содержании до 20%	0.2 мг/м ³	0.106 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	
				Озон	0.1 мг/м ³	0.051 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты	постоянно	

							органов дыхания		
				Углерод оксид	20 мг/м ³	<10 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	
				Азота оксиды	5 мг/м ³	<2.5 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	
				Силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты, в том числе: стекловолокно	1 мг/м ³	1.107 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	
				диЖелезо триоксид	6 мг/м ³	0.95 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	
106	Слесарь- ремонтник 3 разряда	1	0	Силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты, в том числе: стекловолокно	1 мг/м ³	1.39 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	Начальник УСВ ОП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
				Электрокорунд	6 мг/м ³	0.08 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	

				Кремнийсодержащие аэрозоли: - с содержанием кристаллического диоксида кремнияК - с содержанием аморфного диоксида кремния в виде аэрозоля дезинтеграции и конденсации - кремний карбид, кремний нитрид, волокнистый карбид кремнияФА	4 мг/м ³	0.08 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	
				Железо	10 мг/м ³	0.03 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	
				Шум	80 дБА	82.6 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	
				Шум	80 дБА	80.1 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	Начальник УСВ ОП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
107	Электромо нтер по ремонту и обслуживан ию электрообо рудования 3 разряда	1	0	Силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты, в том числе: стекловолокно	1 мг/м ³	1.04 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	

				Силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты, в том числе: глина, в т.ч. высокоглинистая огнеупорная, цемент, оливин, апатит, шамот коалиновыйФА	8 мг/м ³	0.05 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	
				Железо	10 мг/м ³	0.03 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	
				Электрокорунд	6 мг/м ³	<0.02 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	
108	Электросварщик ручной сварки 3 разряда	1	0	Ультрафиолетовое излучение	1 Вт/м ²	2.188 Вт/м ²	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов зрения	постоянно	Начальник УСВ ОП Начальник ОУП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
				Тяжесть трудового процесса Рабочая поза стоя	До 60%	70	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	
				Шум	80 дБА	85.3 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	

				диЖелезо триоксид	6 мг/м ³	3.99 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	
109	Начальник участка (стекловолокна)	1	0	Шум	80 дБА	81 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	Начальник УСВ ОП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
110	Старший мастер (по новым технологиям)	1	0	Шум	80 дБА	82 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	Начальник УСВ ОП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
111	Старший мастер (участка стекловолокна)	1	0	Шум	80 дБА	82 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	Начальник УСВ ОП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
112	Старший мастер (ЦФЛ2)	1	0	Шум	80 дБА	80.3 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	Начальник УСВ ОП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ

113	Мастер (участка стекловоло кна)	4	0	Шум	80 дБА	81 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	Начальник УСВ ОП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
114	Энергетик участка	1	0	Шум	80 дБА	81 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	Начальник УСВ ОП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
115	Механик участка (стекловол окна)	1	0	Шум	80 дБА	83 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	Начальник УСВ ОП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
116	Механик участка (ЦФЛ2)	1	0	Шум	80 дБА	80.1 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	Начальник УСВ ОП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
117	Машинист крана (крановщи к)	1	0	Тяжесть трудового процесса Неудобная рабочая поза	До 25%	45	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	Начальник ЖДЦ Начальник ОУП Начальник ОМТС Начальник
				Шум	80 дБА	82.9 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты	постоянно	

							органов слуха		ООТ ПЭБ
118	Составитель поездов	2	0	Тяжесть трудового процесса Наклоны корпуса тела	100	210	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	Начальник ЖДЦ Начальник ОУП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
119	Машинист тепловоза	3	0	Шум	80 дБА	83.6 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	Начальник ЖДЦ Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
120	Монтер пути 7 разряда	1	0	Тяжесть трудового процесса Рабочая поза стоя	До 60%	65	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	Начальник ЖДЦ Начальник ОУП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
121	Слесарь по ремонту подвижного состава 6 разряда	1	0	Шум	80 дБА	81 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	Начальник ЖДЦ Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ

122	Слесарь по ремонту подвижного состава 5 разряда	1	0	Шум	80 дБА	82 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	Начальник ЖДЦ Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
123	Электросварщик ручной сварки с и.о. газорезчика	1	0	Сварочные аэрозоли, представляющие сложную смесь АПФД (кремний диоксид аморфный в смеси с оксидами марганца в виде аэрозоля конденсации, дижелезо триоксид, титан диоксид, вольфрам, алюминий и его соединения) и химических веществ разной природы: аэрозоли металлов (в том числе марганцаР, цинкаА, хрома (VI)К, хрома (III)А, бериллияРКА, никеляК, хром трифторидаА), газы, обладающие остронаправленным действием на организмО	1 мг/м ³	1.18 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	Начальник ЖДЦ Начальник ОУП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
				диЖелезо триоксид	6 мг/м ³	0.07 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	

				Силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты, в том числе: глина, шамот, цемент	8 мг/м ³	0.33 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	
				Тяжесть трудового процесса Рабочая поза фиксированная	До 25%	30	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	
				Шум	80 дБА	80.6 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	
				Ультрафиолетовое излучение	1 Вт/м ²	2.2 Вт/м ²	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов зрения	постоянно	
124	Грузчик с и.о. монтера пути	4	0	Шум	80 дБА	82.2 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	Начальник ЖДЦ Начальник ОУП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
				Силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты, в том числе: стекловолокно	1 мг/м ³	1.02 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	
				Локальная вибрация	126 дБ	127.5 дБ	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	

				Тяжесть трудового процесса Рабочая поза стоя	До 60%	70	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	
125	Грузчик (дневной) с и.о. монтера пути	2	0	Шум	80 дБА	82.5 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	Начальник ЖДЦ Начальник ОУП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
				Силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты, в том числе: стекловолокно	1 мг/м ³	1.05 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	
				Локальная вибрация	126 дБ	127.5 дБ	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	
				Тяжесть трудового процесса Рабочая поза стоя	До 60%	70	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	
126	Водитель автомобиля марки КАМАЗ 53215	1	0	Тяжесть трудового процесса Рабочая поза сидя без перерывов	До 60%	70	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	Начальник АГ Начальник ОУП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
127	Водитель автомобиля марки КАМАЗ 43253-А3	1	0	Тяжесть трудового процесса Рабочая поза сидя без перерывов	До 60%	70	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	Начальник АГ Начальник ОУП Начальник ОМТС Начальник

									ООТ ПЭБ
128	Водитель автомобиля марки КАМАЗ 43255-G3	1	0	Тяжесть трудового процесса Рабочая поза сидя без перерывов	До 60%	70	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	Начальник АГ Начальник ОУП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
129	Водитель автомобиля марки КАМАЗ 55111	1	0	Тяжесть трудового процесса Рабочая поза сидя без перерывов	До 60%	70	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	Начальник АГ Начальник ОУП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
130	Водитель автомобиля марки КАМАЗ 65115С	1	0	Тяжесть трудового процесса Рабочая поза сидя без перерывов	До 60%	70	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	Начальник АГ Начальник ОУП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
131	Водитель автомобиля марки КАМАЗ 65116 А4	1	0	Тяжесть трудового процесса Рабочая поза сидя без перерывов	До 60%	70	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	Начальник АГ Начальник ОУП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ

132	Водитель автомобиля марки КАМАЗ 65116 7010-48 (тягач сидельный)	1	0	Тяжесть трудового процесса Рабочая поза сидя без перерывов	До 60%	70	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	Начальник АГ Начальник ОУП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
133	Водитель автомобиля марки КАМАЗ 54112	1	0	Тяжесть трудового процесса Рабочая поза сидя без перерывов	До 60%	70	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	Начальник АГ Начальник ОУП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
134	Водитель автомобиля марки УАЗ Патриот	1	0	Тяжесть трудового процесса Рабочая поза сидя без перерывов	До 60%	70	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	Начальник АГ Начальник ОУП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
135	Водитель автомобиля марки ГАЗон Next 2790Д	1	0	Тяжесть трудового процесса Рабочая поза сидя без перерывов	До 60%	70	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	Начальник АГ Начальник ОУП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
136	Водитель автомобиля марки	1	0	Тяжесть трудового процесса Рабочая поза сидя без	До 60%	70	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	Начальник АГ Начальник ОУП

	ГАЗель Next A23R32			перерывов					Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
137	Водитель автомобиля марки Автоцисте рна ЛКТ-4 АЦВ	1	0	Тяжесть трудового процесса Рабочая поза сидя без перерывов	До 60%	70	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	Начальник АГ Начальник ОУП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
138	Водитель автомобиля марки ГАЗ САЗ 35071	1	0	Тяжесть трудового процесса Рабочая поза сидя без перерывов	До 60%	70	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	Начальник АГ Начальник ОУП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
139	Водитель автомобиля марки ГАЗ 2705 «Газель»	1	0	Тяжесть трудового процесса Рабочая поза сидя без перерывов	До 60%	70	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	Начальник АГ Начальник ОУП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
140	Водитель автомобиля марки ГАЗ 2217 «Баргузин»	1	0	Тяжесть трудового процесса Рабочая поза сидя без перерывов	До 60%	70	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	Начальник АГ Начальник ОУП Начальник ОМТС Начальник

									ООТ ПЭБ
141	Водитель автомобиля марки ЗИЛ-130 АТЗ 6С	1	0	Тяжесть трудового процесса Рабочая поза сидя без перерывов	До 60%	70	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	Начальник АГ Начальник ОУП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
142	Водитель автомобиля марки ПМ ЗИЛ-130 МДК 4333	1	0	Тяжесть трудового процесса Рабочая поза сидя без перерывов	До 60%	70	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	Начальник АГ Начальник ОУП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
143	Водитель автомобиля марки Автокран КС 35715- 1А	1	0	Тяжесть трудового процесса Рабочая поза сидя без перерывов	До 60%	70	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	Начальник АГ Начальник ОУП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
144	Водитель автомобиля марки Mercedes- Benz GLS 450	1	0	Тяжесть трудового процесса Рабочая поза сидя без перерывов	До 60%	70	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	Начальник АГ Начальник ОУП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ

145	Водитель автомобиля марки TOYOTA CAMRY	1	0	Тяжесть трудового процесса Рабочая поза сидя без перерывов	До 60%	70	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	Начальник АГ Начальник ОУП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
146	Водитель автомобиля марки Kia Carnival	1	0	Тяжесть трудового процесса Рабочая поза сидя без перерывов	До 60%	70	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	Начальник АГ Начальник ОУП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
147	Водитель автомобиля марки Volkswagen Polo	1	0	Тяжесть трудового процесса Рабочая поза сидя без перерывов	До 60%	70	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	Начальник АГ Начальник ОУП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
148	Водитель автомобиля (автобуса) марки ПАЗ 32050	2	0	Тяжесть трудового процесса Рабочая поза сидя без перерывов	До 60%	70	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	Начальник АГ Начальник ОУП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
149	Водитель автомобиля (автобуса)	2	0	Тяжесть трудового процесса Рабочая поза сидя без	До 60%	70	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	Начальник АГ Начальник ОУП

	марки ПАЗ 320530-04			перерывов					Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
150	Тракторист марки «Беларусь» 82.1	1	0	Тяжесть трудового процесса Рабочая поза сидя без перерывов	До 60%	70	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	Начальник АГ Начальник ОУП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
				Шум	80 дБА	80.6 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	
151	Тракторист марки «Беларусь» 320.4м	1	0	Тяжесть трудового процесса Рабочая поза сидя без перерывов	До 60%	70	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	Начальник АГ Начальник ОУП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
				Шум	80 дБА	80.3 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	
152	Машинист бульдозера с и.о. водителя погрузчика марки LONKING CD835 342	1	0	Тяжесть трудового процесса Рабочая поза сидя без перерывов	До 60%	70	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	Начальник АГ Начальник ОУП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
				Вибрация общая	115 дБ	115.4 дБ	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	
153	Машинист бульдозера с и.о.	1	0	Тяжесть трудового процесса Рабочая поза сидя без	До 60%	70	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	Начальник АГ Начальник ОУП

	водителя погрузчика марки АМКАДОР 342			перерывов					Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
				Вибрация общая	115 дБ	115.7 дБ	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	
154	Машинист бульдозера с и.о. водителя погрузчика марки Т 170 М.01	1	0	Тяжесть трудового процесса Рабочая поза сидя без перерывов	До 60%	75	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	Начальник АГ Начальник ОУП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
				Вибрация общая	115 дБ	117.8 дБ	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	
155	Машинист бульдозера с и.о. машиниста пневмотранспорта марки ДТ-75 (ДЗ-162)	1	0	Тяжесть трудового процесса Рабочая поза сидя без перерывов	До 60%	70	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	Начальник АГ Начальник ОУП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
				Вибрация общая	115 дБ	116.4 дБ	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	
156	Машинист бульдозера с и.о. машиниста пневмотранспорта марки Бульдозер гусеничный 90 ТГ	1	0	Тяжесть трудового процесса Рабочая поза сидя без перерывов	До 60%	70	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	Начальник АГ Начальник ОУП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
				Вибрация общая	115 дБ	115.2 дБ	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	

157	Водитель погрузчика марки 40810 Д	1	0	Тяжесть трудового процесса Рабочая поза сидя без перерывов	До 60%	70	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	Начальник АГ Начальник ОУП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
158	Водитель погрузчика марки 41030 лев	1	0	Тяжесть трудового процесса Рабочая поза сидя без перерывов	До 60%	70	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	Начальник АГ Начальник ОУП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
159	Водитель погрузчика марки STILL R 70-45	1	0	Тяжесть трудового процесса Рабочая поза сидя без перерывов	До 60%	70	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	Начальник АГ Начальник ОУП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
160	Водитель погрузчика марки STILL R 70-40	1	0	Тяжесть трудового процесса Рабочая поза сидя без перерывов	До 60%	70	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	Начальник АГ Начальник ОУП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
161	Электрогаз осварщик	1	0	Шум	80 дБА	82.4 дБА	Использовать сертифицированные средства	постоянно	Начальник АГ Начальник ОУП

							индивидуальной защиты органов слуха		Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
				Тяжесть трудового процесса Рабочая поза неудобная	25 %	25 %	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	
				Марганец в сварочных аэрозолях при его содержании до 20%	0.2 мг/м ³	0.42 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	
				Озон	0.1 мг/м ³	0.053 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	
				Углерод оксид	20 мг/м ³	<10 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	
				Азота оксиды	5 мг/м ³	<2.5 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	
				Ультрафиолетовое излучение	1 Вт/м ²	1.7 Вт/м ²	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов зрения	постоянно	

162	Аккумуляторщик	1	0	Тяжесть трудового процесса Рабочая поза стоя	До 60 %	65	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	Начальник АГ Начальник ОУП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
163	Слесарь-ремонтник	1	0	Тяжесть трудового процесса Рабочая поза неудобная	До 25 %	30	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	Начальник АГ Начальник ОУП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
164	Оператор котельной 6 разряда	5	0	Шум	80 дБА	81 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	Начальник ЭС Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
165	Оператор котельной 5 разряда	4	0	Шум	80 дБА	81 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	Начальник ЭС Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
166	Слесарь по ремонту оборудования котельных	3	0	Шум	80 дБА	82.7 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	Начальник ЭС Начальник ОМТС Начальник

	и пылеприго- товительны х цехов 6 разряда								ООТ ПЭБ
167	Слесарь по ремонт оборудован ия котельных и пылеприго- товительны х цехов (с и.о. водителя автомобиля и тракторист а	3	0	Шум	80 дБА	81.6 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	Начальник ЭС Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
168	Электросва- рщик ручной сварки	1	0	Шум	80 дБА	81.9 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	Начальник ЭС Начальник ОУП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
				Тяжесть трудового процесса Рабочая поза неудобная	До 25 %	20	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	
				Марганец в сварочных аэрозолях при его содержании до 20%	0.2 мг/м ³	0.42 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	

				Озон	0.1 мг/м ³	0.050 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	
				Углерод оксид	20 мг/м ³	<10 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	
				Азота оксиды	5 мг/м ³	<2.5 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	
				Ультрафиолетовое излучение	1 Вт/м ²	2.1 Вт/м ²	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов зрения	постоянно	
169	Электрогаз осварщик	1	0	Шум	80 дБА	82.5 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	Начальник ЭС Начальник ОУП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
				Тяжесть трудового процесса Рабочая поза неудобная	До 25 %	25	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	
				Марганец в сварочных аэрозолях при его содержании до 20%	0.2 мг/м ³	0.42 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	

				Озон	0.1 мг/м ³	0.053 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	
				Углерод оксид	20 мг/м ³	<10 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	
				Азота оксиды	5 мг/м ³	<2.5 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	
				Ультрафиолетовое излучение	1 Вт/м ²	2.1 Вт/м ²	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов зрения	постоянно	
170	Машинист компрессор ных установок	4	4	Шум	80 дБА	81.9 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	Начальник ЭС Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
171	Газовщик	1	0	Тяжесть трудового процесса Рабочая поза стоя	До 60 %	45	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	Начальник ЭС Начальник ОУП Начальник ОМТС Начальник

									ООТ ПЭБ
172	Слесарь-ремонтник (газовая служба)	1	0	Тяжесть трудового процесса Рабочая поза неудобная	До 25 %	10	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	Начальник ЭС Начальник ОУП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
173	Слесарь-сантехник (быткомбинат)	2	0	Тяжесть трудового процесса Рабочая поза вынужденная	До 25 %	5	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	Начальник ЭС Начальник ОУП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
174	Оператор очистных сооружений с и.о. слесаря-ремонтника	4	0	Хлор	1 мг/м ³	1.20 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	Начальник ЭС Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
				Масла минеральные нефтяные	0.050 мг/м ³	<3 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	

175	Станочник широкого профиля 6 разряда МУ РС	3	0	Тяжесть трудового процесса Рабочая поза стоя	До 60 %	75	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	Начальник МУ РС Начальник ОУП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
				Шум	80 дБА	89.2 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	
176	Станочник широкого профиля 5 разряда МУ РС	1	0	Тяжесть трудового процесса Рабочая поза стоя	До 60 %	75	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	Начальник МУ РС Начальник ОУП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
				Шум	80 дБА	89.2 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	
177	Токарь 6 разряда МУ РС	1	0	Тяжесть трудового процесса Рабочая поза стоя	До 60 %	65	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	Начальник МУ РС Начальник ОУП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
				Шум	80 дБА	89.2 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	
178	Токарь 5 разряда МУ РС	2	0	Тяжесть трудового процесса Рабочая поза стоя	До 60 %	70	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	Начальник МУ РС Начальник ОУП Начальник ОМТС Начальник
				Шум	80 дБА	80.9 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	

									ООТ ПЭБ
179	Токарь 4 разряда МУ РС	1	0	Тяжесть трудового процесса Рабочая поза стоя	До 60 %	65	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	Начальник МУ РС Начальник ОУП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
				Шум	80 дБА	89.2 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	
180	Токарь с и.о. оператора станков с программн ым управление м МУ РС	1	0	Тяжесть трудового процесса Рабочая поза стоя	До 60 %	80	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	Начальник МУ РС Начальник ОУП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
				Шум	80 дБА	83.2 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	
181	Строгальщи к МУ РС	2	0	Тяжесть трудового процесса Рабочая поза стоя	До 60 %	70	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	Начальник МУ РС Начальник ОУП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
				Шум	80 дБА	82.3 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	
182	Шлифовщи к МУ РС	1	0	Тяжесть трудового процесса Рабочая поза стоя	До 60 %	65	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	Начальник МУ РС Начальник ОУП Начальник

									ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
183	Слесарь-ремонтник 8 разряда (металлообрабатывающие станки) МУ РС	1	0	Тяжесть трудового процесса Рабочая поза стоя	До 60 %	65	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	Начальник МУ РС Начальник ОУП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
				Шум	80 дБА	88.3 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	
184	Слесарь-ремонтник 6 разряда (металлообрабатывающие станки) МУ РС	1	0	Тяжесть трудового процесса Рабочая поза стоя	До 60 %	65	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	Начальник МУ РС Начальник ОУП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
				Шум	80 дБА	88.3 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	
185	Газорезчик с и.о. электросварщика ручной сварки МУ РС	1	0	Ультрафиолетовое излучение	1 Вт/м ²	1.5 Вт/м ²	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов зрения	постоянно	Начальник МУ РС Начальник ОУП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
				Тяжесть трудового процесса Рабочая поза вынужденная	До 25 %	16	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	
				Марганец в сварочных аэрозолях при его содержании до 20%	0.2 мг/м ³	0.276 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты	постоянно	

							органов дыхания		
				Озон	0.1 мг/м ³	0.051 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	
				Углерод оксид	20 мг/м ³	<10 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	
				Азота оксиды	5 мг/м ³	<2.5 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	
186	Слесарь механосбор очных работ с и.о. электросва рщика ручной сварки МУ РС	1	0	Марганец в сварочных аэрозолях при его содержании до 20%	0.2 мг/м ³	0.0672 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	Начальник МУ РС Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
				Озон	0.1 мг/м ³	0.051 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	
				Углерод оксид	20 мг/м ³	<10 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	

				Азота оксиды	5 мг/м ³	<2.5 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	
				Масла минеральные нефтяные	5 мг/м ³	<3 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	
				Ультрафиолетовое излучение	1 Вт/м ²	1.5 Вт/м ²	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов зрения	постоянно	
187	Слесарь механосбор очных работ 8 разряда МУ РС	1	0	Тяжесть трудового процесса Рабочая поза стоя	До 60 %	65	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	Начальник МУ РС Начальник ОУП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
188	Слесарь механосбор очных работ 6 разряда МУ РС	1	0	Тяжесть трудового процесса Рабочая поза стоя	До 60 %	65	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	Начальник МУ РС Начальник ОУП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ

189	Слесарь механосбор очных работ 5 разряда МУ РС	3	0	Тяжесть трудового процесса Рабочая поза стоя	До 60 %	65	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	Начальник МУ РС Начальник ОУП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
190	Слесарь механосбор очных работ с и.о. электрогаз осварщика МУ РС	1	0	Тяжесть трудового процесса Рабочая поза стоя	До 60 %	65	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	Начальник МУ РС Начальник ОУП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
				Марганец в сварочных аэрозолях при его содержании до 20%	0.2 мг/м ³	0.0672 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	
				Озон	0.1 мг/м ³	0.051 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	
				Углерод оксид	20 мг/м ³	<10 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	
				Азота оксиды	5 мг/м ³	<2.5 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	

				Масла минеральные нефтяные	5 мг/м ³	<3 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	
				Ультрафиолетовое излучение	1 Вт/м ²	1.5 Вт/м ²	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов зрения	постоянно	
191	Слесарь механосбор очных работ с и.о. водителя погрузчика МУ РС	1	0	Тяжесть трудового процесса Рабочая поза стоя	До 60 %	70	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	Начальник МУ РС Начальник ОУП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
				Шум	80 дБА	81.3 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	
192	Слесарь механосбор очных работ с и.о. термиста МУ РС	1	0	Тяжесть трудового процесса Рабочая поза стоя	До 60 %	65	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	Начальник МУ РС Начальник ОУП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
193	Электросва рщик ручной сварки МУ РС	1	0	Ультрафиолетовое излучение	1 Вт/м ²	1.8 Вт/м ²	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов зрения	постоянно	Начальник МУ РС Начальник ОУП Начальник

				Тяжесть трудового процесса Рабочая поза стоя	До 60 %	73	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
				Марганец в сварочных аэрозолях при его содержании до 20%	0.2 мг/м ³	0.3664 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	
				Озон	0.1 мг/м ³	0.051 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	
				Углерод оксид	20 мг/м ³	<10 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	
				Азота оксиды	5 мг/м ³	<2.5 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	
194	Оператор станков с программным управлением МУ РС	2	0	Тяжесть трудового процесса Рабочая поза стоя	До 60 %	80	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	Начальник МУ РС Начальник ОУП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
				Шум	80 дБА	80.9 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	

195	Станочник широкого профиля 3 разряд МУ РС	1	0	Шум	80 дБА	80.2 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	Начальник МУ РС Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
196	Электрогаз осварщик с и.о. слесаря механосборочных работ СТС РС	5	0	Шум	80 дБА	84.2 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	Начальник СТС РС Начальник ОУП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
				Локальная вибрация	126 дБ	127.1 дБ	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	
				Ультрафиолетовое излучение	1 Вт/м ²	1.7 Вт/м ²	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов зрения	постоянно	
				Тяжесть трудового процесса Рабочая поза стоя	До 60 %	60	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	
				Сварочные аэрозоли, представляющие сложную смесь АПФД (кремний диоксид аморфный в смеси с оксидами марганца в виде аэрозоля конденсации, дижелезо триоксид, титан диоксид, вольфрам, алюминий и его соединения) и химических веществ	1 мг/м ³	1.22 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	

				разной природы: аэрозоли металлов (в том числе марганцаР, цинкаА, хрома (VI)К, хрома (III)А, бериллияРКА, никеляК, хром трифторидаА), газы, обладающие остронаправленным действием на организмО					
				диЖелезо триоксид	6 мг/м ³	0.13 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	
197	Электрогаз осварщик с и.о. слесаря механосборочных работ и водителя погрузчика	1	0	Ультрафиолетовое излучение	1 Вт/м ²	1.5 Вт/м ²	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов зрения	постоянно	Начальник СТС РС Начальник ОУП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
				Тяжесть трудового процесса Неудобная рабочая поза	До 25%	35	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	
				Марганец в сварочных аэрозолях при его содержании до 20%	0.2 мг/м ³	0.2352 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	
				Озон	0.1 мг/м ³	0.051 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	

				Углерод оксид	20 мг/м ³	<10 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	
				Азота оксиды	5 мг/м ³	<2.5 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	
198	Слесарь механосбор очных работ СТС РС	2	0	Тяжесть трудового процесса Неудобная рабочая поза	До 25%	30	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	Начальник СТС РС Начальник ОУП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
				Шум	80 дБА	82.7 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	
199	Слесарь механосбор очных работ с и.о. водителя погрузчика СТС РС	2	0	Тяжесть трудового процесса Неудобная рабочая поза	До 25%	28	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	Начальник СТС РС Начальник ОУП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
				Шум	80 дБА	81 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	
200	Футеровщи к- каменщик СТС РС	2	0	Силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты, в том числе: стекловолокно	1 мг/м ³	1.66 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	Начальник СТС РС Начальник ОУП Начальник

				Тяжесть трудового процесса Рабочая поза стоя	До 60 %	70	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
201	Наладчик деревообрабатывающего оборудования (с и.о. электросварщика ручной сварки) УТР РС	1	0	Тяжесть трудового процесса Неудобная рабочая поза	До 25%	30	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	Начальник УТР РС Начальник ОУП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
				Марганец в сварочных аэрозолях при его содержании до 20%	0.2 мг/м ³	0.42 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	
				Озон	0.1 мг/м ³	0.050 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	
				Углерод оксид	20 мг/м ³	12 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	
				Азота оксиды	5 мг/м ³	3 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	
				Масла минеральные нефтяные	5 мг/м ³	<3 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	

				Ультрафиолетовое излучение	1 Вт/м ²	1.7 Вт/м ²	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов зрения	постоянно	
202	Столяр строительный УТР РС	1	0	Шум	80 дБА	82 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	Начальник УТР РС Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
203	Столяр строительный 5 разряда УТР РС	2	0	Шум	80 дБА	83.5 дБА	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	постоянно	Начальник УТР РС Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
204	Плотник с и.о. каменщика и столяра строительного УТР РС	5	0	Пыль животного и растительного происхожденияАФ (с примесью диоксида кремнияАФ, зерноваяАФ, лубянаяАФ, хлопчатобумажнаяАФ, хлопковаяАФ, льнянаяАФ, шерстянаяАФ, пуховаяАФ, натурального шелка хлопковая мука (по белку)А,	6 мг/м ³	0.13 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	Начальник УТР РС Начальник ОУП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ

				Кремнийсодержащие аэрозоли: - с содержанием кристаллического диоксида кремнияК - с содержанием аморфного диоксида кремния в виде аэрозоля дезинтеграции и конденсации - кремний карбид, кремний нитрид, волокнистый карбид кремнияФА	2 мг/м ³	0.0612 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	
				Силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты, в том числе: глина, шамот, цемент	8 мг/м ³	1.34 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	
				Тяжесть трудового процесса Рабочая поза стоя	До 60 %	65	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	
				Тяжесть трудового процесса Неудобная рабочая поза	До 25%	30	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	
205	Каменщик УТР РС	2	0	Пыль	0.6 мг/м ³	7 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	Начальник УТР РС Начальник ОУП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
206	Штукатур- маляр УТР РС	3	0	Пыль	0.6 мг/м ³	9.9 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	Начальник УТР РС Начальник ОУП Начальник

				Тяжесть трудового процесса Рабочая поза стоя	До 60 %	75	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
				Силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты, в том числе: глина, шамот, цемент	8 мг/м ³	7.91 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	
				Кремнийсодержащие аэрозоли: - с содержанием кристаллического диоксида кремния К - с содержанием аморфного диоксида кремния в виде аэрозоля дезинтеграции и конденсации - кремний карбид, кремний нитрид, волокнистый карбид кремния ФА	2 мг/м ³	0.46 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	
207	Грузчик	1	0	Тяжесть трудового процесса Рабочая поза стоя	До 60 %	70	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	Заведующий ЦОП Начальник ОУП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
208	Подсобный рабочий	3	0	Тяжесть трудового процесса Рабочая поза стоя	До 60 %	70	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	Начальник ХБЦ Начальник ОУП Начальник ОМТС

									Начальник ООТ ПЭБ
209	Рабочий по благоустройству (на работах по удалению нечистот и уборке туалетов)	1	0	Хлор	1 мг/м ³	1.3 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	Начальник ХБЦ Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
210	Озеленитель с и.о. подсобного рабочего	1	0	Тяжесть трудового процесса Рабочая поза стоя	До 60 %	70	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	Начальник ХБЦ Начальник ОУП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
211	Старший кладовщик (по готовой продукции УСВ ОП)	2	2	Силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты, в том числе: стекловолокно	1 мг/м ³	1.09 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	Заведующий СГП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
212	Кладовщик (неформованных огнеупоров)	1	1	Силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты, в том числе: стекловолокно	1 мг/м ³	0.62 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	Заведующий СГП Начальник ОМТС Начальник

				Кремнийсодержащие аэрозоли: - с содержанием кристаллического диоксида кремнияК - с содержанием аморфного диоксида кремния в виде аэрозоля дезинтеграции и конденсации - кремний карбид, кремний нитрид, волокнистый карбид кремнияФА	2 мг/м ³	1.24 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	ООТ ПЭБ
				Силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты, в том числе: глина, шамот, цемент	8 мг/м ³	1.87 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	
213	Кладовщик (по приемке и учету продукции участка стекловоло кна)	1	1	Силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты, в том числе: стекловолокно	1 мг/м ³	1.14 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	Заведующий СГП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
214	Кладовщик (сменный, производст во стекловоло кна)	2	2	Силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты, в том числе: глина, шамот, цемент	8 мг/м ³	0.93 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	Заведующий СГП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
				Силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты, в том числе: стекловолокно	1 мг/м ³	1.46 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты	постоянно	

							органов дыхания		
215	Кладовщик (подменны й)	1	1	Силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты, в том числе: глина, шамот, цемент	8 мг/м ³	0.93 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	Заведующий СГП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
				Силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты, в том числе: стекловолокно	1 мг/м ³	1.46 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	
216	Грузчик (дневной)	2	0	Силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты, в том числе: глина, шамот, цемент	8 мг/м ³	0.47 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	Заведующий СГП Начальник ОУП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
				Силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты, в том числе: стекловолокно	1 мг/м ³	0.94 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	
				Кремнийсодержащие аэрозоли: - с содержанием кристаллического диоксида кремнияК - с содержанием аморфного диоксида кремния в виде аэрозоля дезинтеграции и конденсации - кремний карбид, кремний нитрид, волокнистый карбид	2 мг/м ³	0.15 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	

217	Грузчик (сменный)	2	0	кремнияФА					Заведующий СГП Начальник ОУП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
				Тяжесть трудового процесса Наклоны корпуса тела	100	315	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	
				Силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты, в том числе: глина, шамот, цемент	8 мг/м ³	1.87 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	
				Силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты, в том числе: стекловолокно	1 мг/м ³	0.62 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	
				Кремнийсодержащие аэрозоли: - с содержанием кристаллического диоксида кремнияК - с содержанием аморфного диоксида кремния в виде аэрозоля дезинтеграции и конденсации - кремний карбид, кремний нитрид, волокнистый карбид кремнияФА	2 мг/м ³	0.93 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	
218	Лаборант химическог о анализа	2	2	Тяжесть трудового процесса Наклоны корпуса тела	100	340	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	Начальник ИЛ Начальник
				Хлора неорг. Соединения (гидрохлорид, кислоты, оксиды)	5 мг/м ³	<2.50 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства	постоянно	

							индивидуальной защиты органов дыхания		ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
				Сера и ее соединения: серная кислота	1 мг/м ³	<0.60 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	
				Азота неорганические соединения (в том числе азота оксидыО, азота диоксидО) (в том числе азота оксидыО, азота диоксидО)	2 мг/м ³	<1.20 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	
219	Инженер-химик	1	1	Хлора неорг. Соединения (гидрохлорид, кислоты, оксиды)	5 мг/м ³	<2.50 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	Начальник ИЛ Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
				Сера и ее соединения: серная кислота	1 мг/м ³	<0.60 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	
				Азота неорганические соединения (в том числе азота оксидыО, азота диоксидО) (в том числе азота оксидыО, азота диоксидО)	2 мг/м ³	<1.20 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	постоянно	
220	Контролер производства	6	6	Силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты, в том	1 мг/м ³	1.39 мг/м ³	Использовать сертифицированные средства	постоянно	Начальник СК Начальник

	стекловоло кна и стеклоплас тиков			числе: стекловолокно			индивидуальной защиты органов дыхания		ОМТС Начальник ООТ ПЭБ
221	Грузчик	1	0	Тяжесть трудового процесса Подъем и перемещение тяжести	15	16	Организовать рациональный режим труда и отдыха	постоянно	Заведующий ЦМС Начальник ОУП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ