



Инструкция по применению № 11 Клей термостойкий

Меры безопасности

При работе с клеем должны использоваться индивидуальные средства защиты от пыли по ГОСТ Р 12.4.294, ГОСТ 12.4.041, ГОСТ 12.4.103, Р 2.2.2006-05. Работа должна проводиться в помещениях, оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией.

Эксплуатация (применение)

1. При работе с клеем температура помещения должна быть выше 15 °С, температура склеиваемых поверхностей должна быть выше 15 °С. При пониженных температурах время склеивания увеличивается.
2. Перед применением клей необходимо тщательно размешать.
3. В случае загустевания клея допускается его разведение чистой водой в количестве не более 10% от общего веса клея и не более одного раза. Введение воды рекомендуется производить постепенно, с непрерывным и тщательным перемешиванием вручную или при помощи дрели с насадкой. Перемешивание необходимо продолжать до получения эластичной консистенции. Одноразовое введение воды не ухудшает эксплуатационные характеристики клея.
4. Поверхности, на которые наносится клей, должны быть очищены от пыли, грязи, масла.
5. Нанесение клея производится валиком, кистью, гладким или зубчатым шпателем - в зависимости от необходимой толщины слоя клея и вида склеиваемой поверхности. Перед нанесением клея поверхности предварительно смачиваются водой. Нанесение клея должно быть равномерным и сплошным, без пробелов. Рекомендуемая толщина слоя - от 1 мм до 2 мм. Толщина слоя свыше 2 мм приводит к снижению прочности клеевого шва. Условный расход клея на площадь 1 м²: толщина слоя 1 мм - до 0,5 кг; толщина слоя 2 мм - до 0,9 кг.
6. Склеиваемые поверхности должны быть плотно прижаты друг к другу. Возможно использование фиксирующих средств (устройств).
7. Клей необходимо наносить на такую площадь, которая может быть обработана в течение следующих 10 минут (открытое время). В процессе работы, для предотвращения высыхания клея, рекомендуется упаковку с клеем прикрывать крышкой.
8. Время полного высыхания клея в естественных условиях - 24 часа.

Ограничение ответственности

Настоящие рекомендации служат исключительно в информационных целях. Все технические указания, рекомендации или данные, содержащиеся в этой инструкции, приведены АО «Сухоложский огнеупорный завод» добросовестно, на основе имеющихся знаний и практического опыта применения материалов.

По вопросам
применения клея: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
e.cent@slsoz.ru

По вопросам
заказа клея: +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74
tdom@slsoz.ru, sale@slsoz.ru

АО «Сухоложский огнеупорный завод»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02
Факс: +7 (343 73) 4 29 57
refractory@slsoz.ru, slsoz.ru

