## Инструкция по применению отвердителей неорганических марок ОНТ-I, ОНТ-II, ОНТ-III

Отвердители неорганические марок ОНТ-I, ОНТ-II, ОНТ-III (далее по тексту отвердители) предназначены для обработки муллитокремнезёмистых стекловолокнистых огнеупорных материалов и изделий на их основе, огнеупорного керамического волокна с целью сопротивления их поверхности механическим истираниям, эрозии от газовых потоков, при взаимодействии с расплавами цветных металлов с температурой применения до 1300°C.

Отвердители не взаимозаменяемы и предназначены для всех товаров Као-, Сега-, муллитокремнезёмистых стекловолокнистых теплоизоляционных огнеупорных материалов и изделий на их основе производства АО «Сухоложский огнеупорный завод»: slsoz.ru.

## При применении отвердителей необходимо строгое соблюдение данной инструкции!

- 1. При работе с отвердителями температура помещения должна быть не ниже +5 °C.
- 2. Перед применением отвердители марок ОНТ-I, ОНТ-II необходимо тщательно размешать до однородной консистенции. Отвердитель марки ОНТ-III выпускается в виде порошка и готовится непосредственно перед применением путём разведения в чистой воде комнатной температуры в соотношении 1:100 (отвердитель засыпается в воду).
- 3. Для осуществления качественного нанесения отвердителей поверхности рулонного материала, плит, модулей и т.п. должны быть чистыми.
- 4. Нанесение отвердителей марок ОНТ-I, ОНТ-II производится распылением или пропитыванием. Покрытие отвердителем должно быть равномерным и сплошным, без пробелов. При обработке поверхности площадью  $1\,\mathrm{m}^2$  без учёта безвозвратных потерь потребуется ориентировочно  $3\,\mathrm{kr}$  отвердителя. Для удобства нанесения отвердителя марки ОНТ-I на поверхность, рекомендуется развести его чистой питьевой водой в соотношении 70% отвердителя и 30% воды.

Отвердитель марки ОНТ-III наносится распылителем (пульвелизатором). При обработке поверхности площадью  $1 \text{ м}^2$  без учёта безвозвратных потерь потребуется ориентировочно 0,040 - 0,045 кг сухого порошка, либо 4 - 4,5 кг его водного раствора.

- 5. Применение обработанных отвердителями материалов, изделий возможно только после сушки не менее 12 часов. Максимальная жесткость приобретается вследствие термообработки при температуре не менее 700 °C в течение 10 минут при толщине обработанной поверхности 5 мм. Во время сушки, в случае с пропиткой рулонного материала или плиты, может произойти перемещение отвердителей на поверхность материала.
- 6. При распылении отвердителей помещение должно быть хорошо проветриваемым, необходимо принять меры во избежание попадания распыляемого материала в дыхательные пути.
- 7. Рулонный материал, модули, плиты можно обрабатывать до различных толщин затвердевания: от тонкой до полного пропитывания материала, в последнем случае результат жёсткий, отвердевший материал.

После установки рулонного материала в печах, дымоходах, и т.д., где потоки газов значительны, или в местах, где требуется улучшить стойкость к механическим повреждениям, для достижения улучшенных свойств волокнистого материала отвердитель наносят пульверизатором. Возможно обрабатывать поверхности отвердителями после установки материала.

- 8. Транспортирование отвердителей марок OHT-I, OHT-II осуществляется при температуре не ниже +2°C, для отвердителя марки OHT-III ограничение температуры при транспортировке отсутствует.
- 9. Срок хранения отвердителей марок OHT-I, OHT-II в крытых складах, в условиях, исключающих попадание атмосферных осадков, в герметично закрытой полимерной таре при температуре не ниже +2 °C составляет не более 12 месяцев со дня изготовления. Ограничения по температуре и сроку хранения для отвердителя марки OHT-III отсутствуют.
- 10. При работе с отвердителями должны использоваться индивидуальные средства защиты от пыли по ГОСТ Р 12.4.294, ГОСТ 12.4.041, ГОСТ 12.4.103. Работа должна проводиться в помещениях, оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией.

По вопросам поставки отвердителей обращаться в адрес АО «Сухоложский огнеупорный завод» по телефонам: +7 (34373) 64-4-38, 64-4-02, 64-4-74, 64-3-42.

По вопросам применения отвердителей обращаться по телефонам: +7 (34373) 64-4-00, 64-3-66, 64-3-58.